

**Opinia ornitologiczna dotycząca budynków: Domu
Katechetycznego, Domu Pielgrzyma i Budynku Caritas
w Parafii Matki Bożej Bolesnej
przy ul. Jana Pawła II 1 w Limanowej.**

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Limanowa, 14.08.19r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej
ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa
tel. 18 337 22 64

Ks. dr Wiesław Piotrowski

PROBOSZCZ
Parafii Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej

Od strony 1 do 2.

Pawęczów, 5 sierpnia 2019

Opinia ornitologiczna dotycząca budynków Domu Katechetycznego, Domu Pielgrzyma i Budynku Caritas w Parafii Matki Bożej Bolesnej przy ul. Jana Pawła II 1 w Limanowej.

Cel inwentaryzacji i metodyka:

Obiekty przewidziane do termomodernizacji to budynki: Domu Katechetycznego, Domu Pielgrzyma oraz budynek Caritas. Szczegółową inwentaryzację przeprowadzono w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Inwentaryzacja została wykonana w trakcie okresu lęgowego. Część gatunków zasiedlających budynki karmi pisklęta. Niektóre, zakończyły już lęgi i opuściły gniazda. Inwentaryzacja miała na celu odnajdywanie gniazd i potencjalnych miejsc lęgowych wszystkich ptaków w tym gatunków objętych ochroną ścisłą. Ocenie podlegał m.in. stan obecny elewacji oraz struktura obiektu z uwzględnieniem możliwości zajmowania go przez różne gatunki ptaków w zależności od ich wymogów siedliskowych. Prowadzono nasłuch odbywających się piskląt i ptaków dorosłych oraz obserwowano okolicę budynków, w celu stwierdzenia czy pewne gatunki wykazują zachowania terytorialne lub oznaki zaniepokojenia świadczące o obecności gniazda w obrębie budynków, obserwowano dokąd ptaki dorosłe noszą pokarm. Wykonano dokumentację fotograficzną.

Podstawa prawna:

W Polsce odnotowano 38 gatunków ptaków zasiedlających budynki. Niemal wszystkie podlegają ochronie ścisłej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). Wyjątkiem jest gołąb miejski, którego obejmuje ochrona częściowa. Część ptaków wymaga ochrony czynnej, polegającej m.in. na stwarzaniu i ochronie miejsc lęgowych. Są to: bocian biały, pustułka, jerzyk, wróbel oraz sowy płomykówka i pójdzka.

W opinii odniesiono się do obowiązujących przepisów prawnych: Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1651) i Rozporządzenie Ministra Środowiska do tej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r, poz. 2183).

Uwzględniając artykuł 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) wprowadzający m.in. zakazy: zabijania, niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia siedlisk i ostoi chronionych gatunków, niszczenia gniazd, umyślnego płoszenia i niepokojenia - zabezpieczenie ubytków i likwidację potencjalnych miejsc lęgowych ptaków należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków. Rozporządzenie to mówi o zakazie usuwania od dnia 1 marca do 15 października gniazd ptasich z obiektów budowlanych przez co należy rozumieć również niszczenie ich siedlisk a w tym przypadku nisz. szczelin i otworów wykorzystywanych przez ptaki jako schronienia a w okresie lęgowym miejsca gniazdowania. W myśl rozporządzenia dokonano oceny możliwości zasiedlenia budynków przez ptaki w celu wyeliminowania zagrożenia zniszczenia lęgów podczas prac remontowych.

Wyniki inwentaryzacji:

1. Dom Katechetyczny.

Ocenie podlegała elewacja budynku, stan obróbki blacharskiej i pokrycie dachowe. Brak ubytków w elewacji, pęknięć czy szczelin dylatacyjnych wyklucza możliwość lęgów w obrębie murów. Nie stwierdzono potencjalnych siedlisk ptaków.

2. Dom Pielgrzyma.

Oceniono stan elewacji budynku, obróbki blacharskiej oraz pokrycia dachowego. W elewacji budynku nie stwierdzono pęknięć i ubytków a parapety okien są nisko osadzone. Nie stwierdzono gniazd ptaków. W ścianie wschodniej zlokalizowano otwór wentylacyjny. Jego rozmiary umożliwiają zasiedlenie przez kopciuszki *Phoenicurus ochruros* - gatunek obserwowany w okolicy budynku. W przypadku remontu elewacji zaleca się zamknięcie dostępu do otworu poza okresem lęgowym (po 15 października i przed 1 marca) w celu uniknięcia zagrożenia utraty i zniszczenia lęgów ptaków.

3. Budynek Caritas.

Inwentaryzacja nie wykazała potencjalnych siedlisk ptaków. Brak szczelin i ubytków stwarzających możliwość zasiedlenia przez ptaki.

Zalecenia.

1. Prace przy niszczeniu siedlisk ptaków należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym tj. przed 1 marca lub po 15 października. Przeprowadzenie niszczenia i/lub zamykania dostępu do schronień ptaków w sezonie lęgowym (1 marca – 15 października) można wykonać wyłącznie po potwierdzeniu przez ornitologa faktu zakończenia lęgów. W przypadku kontrolowanych budynków dotyczy otworu wentylacyjnego w budynku Domu Pielgrzyma, który należy traktować jako potencjalne siedlisko ptaków.

2. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy przerwać wykonywanie prac w danym miejscu i niezwłocznie powiadomić specjalistę przyrodnika (ornitologa), który określi bezpieczny dla ptaków sposób postępowania. Na potrzeby remontu budynku kontakt ze specjalistą przyrodnikiem można uzyskać bezpośrednio u wykonawców niniejszego opracowania.


Pawężów, 5.08.2019

Opracował:



Tomasz Folta

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot 1. Dom Katechetyczny, ściana południowa. (stan na dzień 1.08.2019)



Fot 2. Dom Katechetyczny, ściana wschodnia. (stan na dzień 1.08.2019)



Fot 3. Ściana zachodnia Domu Katechetycznego, przylegająca do Plebanii. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 4. Dom Pielgrzyma, widok od strony południowej (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 5. Ściana wschodnia Domu Pielgrzyma. Zaznaczono niezakratowane okienko wentylacyjne - potencjalne siedlisko ptaków. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 6. Ściana zachodnia Domu Pielgrzyma. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 7. Ściana północna Domu Pielgrzyma. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 8. Budynek Caritas, widok od strony wschodniej. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 9. Ściana północna budynku Caritas. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 10. Ściana zachodnia budynku Caritas. (stan na dzień 1.08.2019).



Fot 11. Budynek Caritas - widok od strony południowej. (stan na dzień 1.08.2019).